

PANATERM Ver6.0变更内容(2016.12.13更新分)

1.03.0000/2.03.0000 → 1.03.0001/2.03.0001 变更内容详情

● 版本信息

对象	内容	
Setup	32bit版 安装程序	1.03.0001
	64bit版 安装程序	2.03.0001
PANATERM	PANATERM本体	6.0.1.1
ParameterConverter	参数文件转换软件	1.0.0.9
SimMotor	模拟用软件	2.0.0.10
Setup (USBDriver)	32bit版 USB通信用驱动安装程序	1.00.0000
	64bit版 USB通信用驱动安装程序	2.00.0000
USBDriver	32bit版 USB通信用驱动	1.0.0.0
	64bit版 USB通信用驱动	1.0.0.0

● 规格变更内容

No	对象	内容
1	PANATERM	已更新MINAS-A6, MINAS-A6L, MINAS-A6N的定义文件
2	PANATERM	修正了下列3处缺陷

● 缺陷修正履历

No	机能	现象
1	波形曲线	对试运中如起动时，误设定采样时间的点进行了修正。
2	无线LAN・驱动器信息设定	对组合框项目的误记进行了修正。
3	选择与驱动器通信	对系列一览标题的误记进行了修正。