

变更内容详情 (2018. 10. 31更新分)

1. 03. 0015/2. 03. 0017 → 1. 03. 0016/2. 03. 0018

● 版本信息

对象	内容	版本
Setup	32bit版 安装程序	1. 03. 0016
	64bit版 安装程序	2. 03. 0018
PANATERM	PANATERM本体	6. 0. 1. 13
ParameterConverter	参数文件转换软件	1. 0. 0. 9
SimMotor	模拟用软件	2. 0. 0. 10
Setup (USBDriver)	32bit版 USB通信用驱动安装程序	1. 00. 0000
	64bit版 USB通信用驱动安装程序	2. 00. 0000
USBDriver	32bit版 USB通信用驱动	1. 0. 0. 0
	64bit版 USB通信用驱动	1. 0. 0. 0
操作手册	安装支援软件 PANATERM Ver. 6. 0	3. 05

● 规格变更内容

No	对象	内容
1	安装程序	显示PANATERM主机的所有版本号。
2	PANATERM	已更新MINAS-A5MN的定义文件
3	PANATERM	对应了MINAS-A6系列的驱动器Ver1. 10
4	PANATERM	对应了MINAS-A6N系列的驱动器Ver1. 23
5	PANATERM	对应了MINAS-A6B系列的驱动器Ver1. 05
6	操作手册	更新了操作手册
7	PANATERM	修正了下列5处

● 修正履历

No	机能	现象
1	参数, 对象编辑器, Block motion 编辑器	从文件读取时, 它发生了变化, 因此在将其发送到放大器之前不能进行EEPROM写入。
2	增益调整	修正了即使菜单栏>文件>发送>参数接收菜单无法操作它也有效。
3	试运转	降低模式错误发生的概率。
4	状态栏	当所选语言为中文时, 重新连接时显示的内容已更改为日语已被更正。
5	系列定义设定	我可以改变大小。