

PANATERM Ver6.0

6.0.8.2 → 6.0.9.0 变更内容详情

● 版本信息

对象	内容	版本
Setup	安装程序	6.9.0
PANATERM	PANATERM本体	6.0.9.0
ParameterConverter	参数文件转换软件	1.1.0
SimMotor	模拟用软件	2.1.0
Setup (USBDriver)	32bit版 USB通信用驱动安装程序	16.00.0000
	64bit版 USB通信用驱动安装程序	16.02.0000
USBDriver	32bit版 USB通信用驱动	1.1.0.0
	64bit版 USB通信用驱动	1.1.0.0
操作手册	安装调试软件 PANATERM Ver. 6.0	3.18

● 规格变更内容

No	对象	内容
1	PANATERM	MINAS-A6N系列、MINAS-A6NL系列 Ver1.28驱动器对应
2	PANATERM	追加“龙门轴扭曲补正（表补正方式）”

● 修正履历

No	机能	现象
1	共通	修正后可以在写入EEPROM失败时显示对话框。
2	Block动作编辑器 v2	修正了“启用Block动作编辑器v2时，操作其他应用使PANATERM响应超时”的现象。
3	Block动作编辑器 v2	修正了“参数列表设定不了负值”的现象。